

Formation à la sécurité des salariés des entreprises extérieures – FSSEE Niveau 1

RIS 01A – Risques spécifiques

07/2026



Notre organisme est labellisé par France Chimie AURA.

DURÉE

1 jour (7h)

PUBLIC

Personnel opérationnel intervenant sur site industriel, encadré par un personnel N2 et n'ayant jamais suivi cette formation ou titulaire d'un certificat N1 en cours de validité

PRÉREQUIS

Le stagiaire doit comprendre et se faire comprendre dans la langue de dispense de la formation, seul ou aidé par un traducteur. La maîtrise de l'écriture et de la lecture n'est pas nécessaire.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

L'animation s'appuie sur les supports validés, favorise les échanges entre stagiaires, notamment ceux qui ont déjà suivi la formation N1 et s'appuie sur la mise en œuvre d'exercices interactifs et participatifs.

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT

Animée par un formateur dont les compétences techniques sont labellisées par FRANCE CHIMIE Rhône-Alpes.

VALIDATION DE LA FORMATION

Certificat de fin de stage
Un test de contrôle de connaissances (QCM) est effectué en fin de stage et comporte 2 questions éliminatoires.
Un certificat individuel dématérialisé est délivré à l'entreprise en cas de réussite.

Durée de validité : 3 ans

COÛT

Nous consulter pour devis

REFERENCEMENT

Formacode : 11569

LIEU

A Saint Fons ou sur le site du client

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

- Participer au développement de la culture sécurité lors des interventions sur site.
- Connaître les risques et les mesures de prévention associées, y compris en situation de coactivité et d'interférences
- Comprendre l'importance du respect des règles lors de l'intervention sur site industriel
- Savoir réagir en cas de situation dégradée, oser s'arrêter et vérifier en cas de doute
- Être acteur de la prévention par une attitude interrogative, proactive et une vigilance partagée

CONTENU

- **Introduction – Tour de table**
- **Contexte et enjeux de la sécurité**
 - Notions de danger, d'exposition, de risque, de prévention et de protection
 - Présentation des risques de coactivité et d'interférences
 - Présentation d'accidents de travail, de trajet et de maladies professionnelles et les conséquences humaines, matérielles et économiques
 - Le rôle et la responsabilité de chacun dans la prévention de la sécurité et de la santé au travail
- **Les risques pour la santé et la sécurité et moyens de prévention et protections associées**
 - Circulation et accès aux sites, le risque chimique, amiante, plomb, incendie, explosion ATEX, électricité, machines, risque thermique, bruit, vibrations, travail en hauteur, manutention mécanique, levage, manutention manuelle, espaces confinés, les risques liés à l'environnement de travail et les risques des interventions à proximité des équipements de sécurité des procédés
 - Travaux de fouilles, pression, rayonnements, sablage, risque biologique, travaux à proximité des voies ferrées, risque de noyade...
- **Organisation de la prévention lors des interventions :**
 - Les consignes générales de prévention, les modes opératoires, le plan de prévention, les autorisations de travail et les différents permis, la consignation et déconsignation
- **Rôle et responsabilité du titulaire d'un certificat de Niveau 1 :**
 - Les 2 règles d'or « Pas d'autorisation de travail=pas de mise au travail » ; « Je vois=j'alerte et j'ose dire STOP »
- **Conclusion**
- **Evaluation des connaissances**

Contact : Nathalie BIENFAIT 04 72 89 06 30 – Liliane BILE 04 72 89 06 19

Mail : reglementation-inscription@interfora.fr

Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26

www.interfora-ifaip.fr