

# CONVOCAATION

Monsieur **GRABIS Mehdi**

est prié de bien vouloir se présenter, muni :

- d'un bleu de travail (à manches longues et d'un pantalon)
- de chaussures de Sécurité
- de lunettes (si vous faites l'objet d'une correction)
- de votre cagoule de soudage personnelle si vous en possédez une
- d'une pièce d'identité si vous passez une qualification


**Le 12 mars 2026**

chez : **STA – 8, rue de la Chaux Blanche – 63800 Cournon d'Auvergne**

pour participer à un stage de : **SOUDAGE TIG + QS ISO 9606-1**

qui se déroulera : **du 12 mars 2026 au 13 mars 2026**

Horaires de formation : **du lundi au jeudi : 8 H 15 à 12 H 00 et 13 H 00 à 17 H 00**  
**le vendredi : 8 H 00 à 12H00**



- Les repas pourront être pris en commun dans notre réfectoire, vous trouverez également de nombreux points de restauration à proximité du centre.