



FORMATION EN PRESENTIEL OU A DISTANCE

SECURITE DES PERSONNELS DES ENTREPRISES EXTERIEURES (SEE) - FRANCE CHIMIE - NIVEAU 1

OBJECTIFS

Connaître les risques, y compris en situation de coactivité.
Comprendre l'importance du respect des règles lors de l'intervention sur site industriel.
Savoir réagir en cas de situations dégradées.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

- Acquérir les bases nécessaires en matière de prévention des risques afin d'obtenir une culture sécurité.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne d'entreprises extérieures intervenantes sur site industriel.

PRÉ-REQUIS

- Aucun prérequis.

Réf.	SEE01
Contact	0556341630 formation@giequalite.fr www.giequalite.fr

Modalité	Effectif par session	Durée
Présentiel ou à distance	2 mini > 15 maxi	7 heures / 1 jour(s)

PROGRAMME

TOUR DE TABLE - INTRODUCTION

CONTEXTE ET ENJEUX DE LA SÉCURITÉ

- Notions de danger, d'exposition, de risque, de prévention et de protection
- Les risques de coactivité
- Présentation d'accidents du travail, de trajet et de maladies professionnelles
- Les conséquences humaines, matérielles et économiques d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
- Le rôle et la responsabilité de chacun dans la prévention de la sécurité et de la santé au travail

LES RISQUES ET LES MOYENS DE PRÉVENTION/PROTECTION

- Circulation
- Risque chimique
- Amiante
- Incendie / Explosion
- Utilités
- Electricité
- Risques machines
- Risque thermique
- Bruit
- Vibrations
- Travaux en hauteur
- Manutention mécanique / Levage
- Manutention manuelle
- Travaux en espaces confinés

GIE FORMATION - N° SIRET 87966517200026 - RCS PERIGUEUX - Code APE 85.59B - 46 avenue Jean Jaurès 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU France -
Tél. : 0556341630 - formation@giequalite.fr - www.giequalite.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 75240203224 auprès du/de la Préfecture de Dordogne.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.



- Désordre

Risques à évoquer systématiquement mais à développer en fonction du public :

- Travaux de fouilles et à proximité de réseaux et canalisations
- Pression et nettoyage haute pression
- Rayonnements ionisants et non ionisants
- Sablage
- Risque biologique et légionnelles
- Travaux à proximité de voies ferrées
- Risque de noyade

ORGANISATION DE LA PRÉVENTION LORS DES INTERVENTIONS

- Présentation des procédures et consignes :
 - o Le plan de prévention
 - o Les autorisations de travail et les différents permis
 - o Les consignes et les modes opératoires
 - o La consignation et la déconsignation

RÔLE ET RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE D'UN CERTIFICAT DE NIVEAU 1

- Participer à la sécurité du chantier par un comportement adapté et vigilant, être acteur de la culture sécurité du site
- Respecter les procédures et consignes, notamment issues du plan de prévention, de l'autorisation de travail et des permis
- Connaître les conséquences éventuelles de leur non-respect
- Savoir réagir à tout changement de situation de travail :
 - Arrêter le travail
 - Se mettre et mettre les autres en situation de sécurité
 - Informer son supérieur hiérarchique qui informe l'entreprise utilisatrice
 - Le cas échéant, participer avec l'entreprise utilisatrice à la définition des actions correctives et à la révision de l'analyse des risques
- Savoir exercer son droit d'alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent
- Être conscient des éventuels risques engendrés par la non-qualité du travail

CONCLUSION

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES DES STAGIAIRES

INTERVENANT(S)

Intervenant labellisé par France Chimie.

ÉVALUATION

Evaluations des savoirs et savoir-faire tout au long de la formation.

ATTRIBUTION FINALE

Attestation de formation. Délivrance du certificat de Niveau 1 en cas de réussite au test.

MAINTIEN DES CONNAISSANCES

Avant la fin de la période de validité de 36 mois, l'apprenant doit suivre une session de SECURITE DES PERSONNELS DES ENTREPRISES EXTERIEURES (SEE) - France Chimie - Niveau 1