

# Porter les protections respiratoires spécifiques aux CNPE d'EDF : heaume ventilé, Tenue Étanche Ventilée (TEV) et ARI

1 jour - 7 heures - Ref. NUR061 - Formacode : 24132

## OBJECTIFS

- Porter les protections respiratoires spécifiques à EDF (heaume ventilé, tenue étanche ventilée, ARI) en ayant connaissance des risques liés à leur utilisation
- S'habiller et se déshabiller en respectant les règles de sécurité
- Réagir, lors de situations dégradées, en appliquant les règles de sécurité

## PUBLIC CONCERNÉ

- Intervenant devant porter le heaume ventilé, la Tenue Étanche Ventilée Mururoa ou l'ARI lors de ses interventions en zones délimitées sur CNPE EDF

## PRÉREQUIS

- Aucun

## PROFIL DU FORMATEUR

- Formateur-expert qualifié Apave et suivi selon notre processus qualité dans le respect des exigences du CEFRI et d'EDF

## MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES

- Formation basée essentiellement sur des démonstrations et des mises en situation de port des protections respiratoires portées sur les CNPE EDF

## MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

- Validation des acquis lors de la mise en situation

## DOCUMENTS DÉLIVRÉS SUITE À L'ÉVALUATION DES ACQUIS

- Attestation spécifique relative au port des protections respiratoires

## NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION

- Maximum : 6

## PROGRAMME

Description des équipements : heaume ventilé, TEV type Mururoa et ARI

Spécificités de ces équipements et risques dont ils protègent

Risques liés au port de ces équipements

Prescriptions liées à leur utilisation

Rôle et attitude des intervenants, surveillants, chargés de travaux

Conduite à tenir en cas de signes précurseurs d'anomalie, de malaise, de situation dégradée

Installation et contrôle de l'état des équipements

Habillage, déshabillage

## LE APAVE

- + Formation réalisée sur chantier-école nucléaire équipé d'une Unité de Filtration Sécurisée (UFS)
- + Formation possible incluant plusieurs types d'EPI selon vos besoins